

Poste	Specification	Commentaire
Axes	X : 3000 (course axe uniquement voir ci-dessous)	Course axe uniquement ; pièce jusqu'à 4,5 ou 5 m
	Y : 600	
	Z : 600	
	Axe rotatif 1 (broche) : 0 à 400-500 rpm pour capacité : dia 500 lg 4500 et poids max 3000 kg	
	Plateau rotatif Q2/Q3 : 50 tr/min pour Q2 ?	
Fluides	Débitmètres massiques pour gaz	
Distributeur de poudres	duo	
	2 x 1,5l avec débitmètre massique	
Laser	BPB : 40 mm.mrad ou mieux. Puissance : 4 kW min --> 8 kW ?	Discussion avec Laserline en cours
	Doubles fibres : 1500 µm pour buse standard et 400 µm ou mieux pour High Speed	Discussion avec Laserline en cours
Buse	Buse High speed	
	Buse standard	
	Buse de soudage ?	